

CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI

Monografia della stazione termopluviometrica di **Cenadi - Serralta**

Caratteristiche

Codice	1935	Nome	Cenadi - Serralta
Sensori presenti			P. T
Stato			Attiva in Telemisura

Localizzazione

Comune	Cenadi	Provincia	CZ
--------	---------------	-----------	-----------

Legenda sensori: P= pluviometro, T= termometro, N= nivometro, Ig= igrometro
R= radiometro, DV= direzione del vento, VV = velocità del vento, I= idrometro, B= barometro



foto